

リコール届出のお知らせと改修措置へのご協力をお願い

山田車体工業株式会社

代表取締役社長 山田 和典

謹 啓

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、弊社、山田車体工業(株)が、平成18年1月1日より生産した車両に不具合を生じ、リコール届出を行う事となり、ご連絡申し上げます。

不具合の内容は下記をご覧くださいようお願い申し上げます。

ご迷惑をおかけいたしますことを心からお詫び申し上げます。つきましては速やかに改修作業を実施させて頂きま
すようお願いいたしたく、取り急ぎお知らせ申し上げます。

まずは、下記に掲載してございます各工場サービス窓口へご連絡頂きますようよろしくお願い申し上げます。

弊社では、今後とも品質向上に努力してまいりますので、どうかこれからも末永く
ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

不具合内容

方向指示器等の増灯により、車両前面または後面の方向指示器が正常に作動していなくても、キャブ内の点滅表示器の点滅回数が著しく変化しない車両を製作してしまい、道路運送車両の保安基準の規定に不適合となりました。

方向指示器等の増灯により球切れ等を起こしても、フラッシュリレー内部の異常検出回路が正常に働かなかったことにより不具合を生じることとなりました。

改善内容

車両側面に取り付けの方向指示器等は、電球を消費電流の少ないLED球に交換し機能が正常に作動するように改修させて頂きます。

車両後面に取り付けの方向指示器等は、補助リレーを回路中に取り付け、機能が正常に作動するように改修させて頂きます。

【サービス窓口】

月曜～金曜(除く所定の休日)9:00～12:00、13:00～17:00

本社沼津工場 製造部

〒410-0874

静岡県沼津市松長字改正600番地

TEL.055-966-0815 FAX.055-966-7474

E-mail : n-seizou@yamada-body.co.jp

仙台工場 製造部

〒981-3302

宮城県黒川郡富谷町三の関68番地の3

TEL.022-358-3171 FAX.022-358-3175

E-mail : sendai@yamada-body.co.jp

水戸工場 製造部

〒311-3116

茨城県東茨城郡茨城町長岡3652番地の85

TEL.029-292-1247 FAX.029-292-1227

E-mail : mito@yamada-body.co.jp

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線42353
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

第2号様式

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年11月20日

リコール届出番号	1979	リコール開始日	平成19年11月21日
届出者の氏名又は名称	山田車体工業株式会社 代表取締役社長 山田 和典		問い合わせ先：技術課 055-966-0815
不具合の部位（部品名）	方向指示器（作動状態表示装置）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動車の前面または後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置が作動しない。		
改善措置の内容	対策品の電球等に交換または制御用リレーを追加取付けをする、若しくは、制御用リレーを追加取付けする。		
不具合件数	0件	事故の有無	無
発見の動機	(社)日本自動車車体工業会からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：使用者を直接訪問または、ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日本自動車整備振興会連合会発行の機関誌「技術情報」への掲載を行う。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.1979のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び制作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PA-FK61F	ふそうファイター	FK61F-701163～FK61F-705439 平成18年1月13日～平成19年5月19日	10台	
	PA-FK61R		FK61R-700802 平成19年2月26日	1台	
	PA-FK64F		FK64F-700467～FK64F-701560 平成18年4月6日～平成19年5月18日	6台	
	PJ-FK62FZ		FK62FZ-700015～FK62FZ-701070 平成18年1月12日～平成19年1月17日	2台	
	PJ-FK65FZ		FK65FZ-700230 平成18年9月29日	1台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三 菱	PJ-FM62FZ	ふそうファイター	FM62FZ-700215 平成19年5月15日	1台	
	PJ-FQ62F		FQ62F-700198 平成18年7月18日	1台	
	PJ-FU54JY	ふそう	FU54JY-540336 平成19年3月28日	1台	
	PJ-FU54JZ		FU54JZ-540396～FU54JZ-542550 平成18年2月25日～平成19年7月4日	28台	
	BDG-FU54JZ		FU54JZ-550066～FU54JZ-550104 平成19年6月8日～平成19年7月24日	2台	
	PJ-FV50JZ		FV50JZ-540124～FV50JZ-540467 平成18年4月7日～平成19年5月18日	4台	
	PJ-FV54JZ		FV54JZ-540030～FV54JZ-540181 平成18年6月8日～平成19年5月16日	4台	
	PJ-FS50JZ		FS50JZ-540102～FS50JZ-540246 平成18年2月13日～平成18年10月25日	2台	
	BDG-FS50JZ		FS50JZ-550005 平成19年7月11日	1台	
	PJ-FS54JY		FS54JY-540144～FS54JY-540257 平成18年3月30日～平成19年3月5日	4台	
	PJ-FS54JZ		FS54JZ-540358～FS54JZ-542042 平成18年4月27日～平成19年2月28日	12台	
	BDG-FS54JZ		FS54JZ-550032～FS54JZ-550118 平成19年6月26日～平成19年7月11日	2台	
	PJ-FS55JZ		FS55JZ-540037～FS55JZ-540503 平成18年7月31日～平成18年12月5日	4台	
日 野	PB-XZU414M	日野デュトロ	XZU414-1001184～XZU414-1003298 平成18年1月19日～平成18年9月26日	5台	
	ADG-FC7JKWA	日野レンジャー	FC7JKW-11313～FC7JKW-11489 平成18年9月19日～平成18年9月29日	2台	
	ADG-FC7JLWA		FC7JLW-10325 平成18年10月9日	1台	
	ADG-FD7JLWA		FD7JLW-11312～FD7JLW-13523 平成18年1月12日～平成18年10月26日	5台	
	ADG-FD7JLWG		FD7JLW-11952 平成18年4月5日	1台	
	ADG-FD7JMWA		FD7JMW-10165～FD7JMW-10231 平成18年3月18日～平成18年9月9日	2台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	ADG-FD7JPWG	日野レンジャー	FD7JPW-10220 平成18年2月21日	1台	
	BDG-FD7JPWG		FD7JPW-10496 平成19年2月28日	1台	
	BDG-FD8JLWA		FD8JLW-12264～FD8JLW-12429 平成19年2月13日～平成19年3月19日	2台	
	ADG-FD8JLWG		FD8JLW-10589～FD8JLW-11581 平成18年2月17日～平成18年8月5日	4台	
	BDG-FD8JLWG		FD8JLW-12289～FD8JLW-12299 平成18年12月25日～平成19年2月13日	3台	
	ADG-FD8JMWG		FD8JMW-10091 平成18年3月24日	1台	
	BDG-FD8JMWG		FD8JMW-10422 平成19年7月5日	1台	
	ADG-FD8JPWA		FD8JPW-10271 平成18年9月23日	1台	
	BDG-FD8JPWA		FD8JPW-10487～FD8JPW-10489 平成19年7月17日	2台	
	BDG-FG8JMWA		FG8JMW-10066～FG8JMW-10067 平成19年3月23日	2台	
	BDG-FE7JLWA		FE7JLW-10373 平成19年1月19日	1台	
	PK-FE8JLFA		FE8JLF-10420 平成18年3月6日	1台	
	BDG-FE8JLWA		FE8JLW-10442 平成19年3月28日	1台	
	ADG-FE8JLWG		FE8JLW-10244 平成18年8月10日	1台	
	BDG-FE8JLWG		FE8JLW-10339 平成18年11月29日	1台	
	ADG-FE8JMWG		FE8JMW-10158 平成18年9月25日	1台	
	BDG-FE8JMWG		FE8JMW-10314 平成19年3月27日	1台	
	ADG-FE8JPWG		FE8JPW-10063 平成18年1月6日	1台	
	ADG-FJ7JKWG		FJ7JKW-10180 平成18年9月26日	1台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	BDG-FJ7JLWA	日野レンジャー	FJ7JLW-10194 平成19年7月26日	1台	
	PK-FN2PWJA	日野プロフィア	FN2PWJ-13136 平成18年8月2日	1台	
	KS-FN2PWJG		FN2PWJ-12398 平成18年1月25日	1台	
	PK-FN2PWJG		FN2PWJ-12853～FN2PWJ-12929 平成18年4月13日～平成18年5月23日	2台	
	BDG-FQ1ERYA		FQ1ERY-10070 平成19年6月15日	1台	
	ADG-FR1ESYA		FR1ESY-10058 平成19年5月11日	1台	
	KS-FR1EXWG		FR1EXW-14302～FR1EXW-14316 平成18年2月7日～平成18年3月25日	3台	
	ADG-FR1EXYA		FR1EXY-11705～FR1EXY-12175 平成19年1月19日～平成19年4月2日	4台	
	ADG-FR1EXYG		FR1EXY-10106～FR1EXY-12278 平成18年3月14日～平成19年2月27日	23台	
	BDG-FR1EXYG		FR1EXY-12544 平成19年6月15日	1台	
	ADG-FR1EXYJ		FR1EXY-11931 平成19年3月15日	1台	
	BDG-FR1EXYJ		FR1EXY-12455 平成19年6月7日	1台	
	KS-FR1EZWG		FR1EZW-12448～FR1EZW-12470 平成18年2月20日～平成18年7月15日	5台	
	PK-FR1EZWG		FR1EZW-12335～FR1EZW-12357 平成18年1月13日～平成18年2月28日	5台	
	PK-FR1EZWJ		FR1EZW-12396 平成18年2月18日	1台	
	ADG-FR1EZYG		FR1EZY-10096～FR1EZY-10655 平成18年3月28日～平成19年2月20日	10台	
	BKG-FR1EZYG		FR1EZY-10372～FR1EZY-10771 平成18年8月31日～平成19年5月14日	3台	
	ADG-FS1ERXA		FS1ERX-10016 平成18年8月29日	1台	
	ADG-FS1EWYA		FS1EWY-10366 平成19年3月25日	1台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
	PK-FS1EZWG	日野プロフィア	FS1EZW-10421 平成18年2月9日	1台	
	ADG-FS1EZYA		FS1EZY-10155 平成19年3月10日	1台	
	KS-FW1EXWG		FW1EXW-15008～FW1EXW-15125 平成18年1月6日～平成18年2月7日	4台	
	ADG-FW1EXYG		FW1EXY-10484～FW1EXY-12225 平成18年5月18日～平成19年3月26日	7台	
	BKG-FW1EXYG		FW1EXY-10907～FW1EXY-12887 平成18年4月27日～平成19年7月18日	7台	
	BDG-FW1EXYG		FW1EXY-12695～FW1EXY-12719 平成19年6月27日～平成19年6月22日	2台	
	ADG-FW1EXYJ		FW1EXY-10100～FW1EXY-12378 平成18年3月22日～平成19年4月26日	6台	
	BKG-FW1EXYJ		FW1EXY-12407 平成19年4月25日	1台	
	BDG-FW1EXYJ		FW1EXY-12609 平成19年月6日14日	1台	
	ADG-FW1EZYG		FW1EZY-10227 平成18年12月27日	1台	
	BKG-FW1EZYG		FW1EZY-10339～FW1EZY-10341 平成19年5月17日	2台	
いすゞ	PB-NPR81AN	エルフ	NPR81-7024761～NPR81-7025228 平成18年8月9日～平成18年8月25日	2台	
	PA-NPR81N		NPR81-7025786～NPR81-7029293 平成18年10月5日～平成18年10月31日	2台	
	PA-FRR34L4	フォワード	FRR34L4-7009305 平成18年6月30日	1台	
	PA-FRR34P4		FRR34P4-7000986 平成18年2月14日	1台	
	PA-FRD34L4		FRD34L4-7004430～FRD34L4-7005422 平成18年9月13日～平成19年7月20日	6台	
	PJ-FSR34K4	FSR34K4-7000466 平成18年4月7日	1台		
	PJ-CVR77P6	ギガ	CVR77P6-7000012 平成18年5月28日	1台	
PJ-CYY51V6	CYY51V6-7000068 平成18年5月1日		1台		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-CYY77V6	ギガ	CYY77V6-7000007～CYY77V6-7000040 平成18年8月25日～平成19年3月24日	3台	
	PJ-CYL51V6		CYL51V6-7001606～CYL51V6-7002607 平成18年3月4日～平成18年12月26日	8台	
	PJ-CYL51V6A		CYL51V6-7001130～CYL51V6-7002700 平成18年1月13日～平成19年2月24日	2台	
	PJ-CYL52V6A		CYL52V6-7000061 平成18年9月27日	1台	
	PJ-CYL77V6		CYL77V6-7000238～CYL77V6-7001000 平成18年6月22日～平成19年5月28日	8台	
	ADG-CYL77V7		CYL77V7-7000372～CYL77V7-7000389 平成19年2月22日～平成19年2月24日	2台	
	PJ-CYH51W6		CYH51W6-7000101 平成18年6月19日	1台	
	PJ-CYJ51W6		CYH51W6-7001340～CYH51W6-7002801 平成18年2月3日～平成18年12月20日	7台	
	PJ-CYJ77W6		CYJ77W6-7000278～CYJ77W6-7000766 平成18年5月18日～平成19年1月16日	3台	
	ADG-CYJ77W7		CYJ77W7-7000131～CYJ77W7-7000465 平成18年8月9日～平成19年2月24日	6台	
	ADG-CYJ77W7 A		CYJ77W7-7000118 平成18年6月27日	1台	
	PDG-CYJ77W8		CYJ77W8-7000114～CYJ77W8-7000184 平成19年5月23日～平成19年7月12日	3台	
	PKG-CYJ77W8		CYJ77W8-7000094 平成19年6月28日	1台	
ニッサン ディー ゼル	PB-MK36A	コンドル	MK36A-10811～MK36A-13736 平成18年1月23日～平成18年8月17日	20台	
	PB-MK36B		MK36B-10047～MK36B-10336 平成18年2月9日～平成18年9月2日	19台	
	BDG-MK36C		MK36C-00035 平成18年12月4日	1台	
	BDG-MK36D		MK36D-00001～MK36D-00029 平成18年11月30日～平成18年12月5日	6台	
	PB-MK37A		MK37A-10481～MK37A-10519 平成18年3月3日～平成18年10月25日	2台	
	PB-MK37B		MK37B-10088～MK37B-10458 平成18年1月19日～平成18年10月4日	7台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディ ーゼル	PB-MK37C	コンドル	MK37C-05067～MK37C-05170 平成19年4月27日～平成19年5月11日	2台	
	PB-MK37D		MK37D-05060 平成19年4月6日	1台	
	ADG-CD4ZA		CD4ZA-01259～CD4ZA-20659 平成18年1月28日～平成19年4月6日	14台	
	PKG-CD4ZA		CD4ZA-20290～CD4ZA-20973 平成19年1月25日～平成19年7月24日	4台	
	ADG-CD4ZL		CD4ZL-00448 平成18年7月25日	1台	
	ADG-CW4YL		CW4YL-00168 平成18年3月9日	1台	
	ADG-CW4ZA		CW4ZA-00042 平成18年10月18日	1台	
	ADG-CW4ZL		CW4ZL-00190～CW4ZL-20068 平成18年6月20日～平成19年2月6日	2台	
	ADG-CG4ZA		CG4ZA-01908～CG4ZA-20351 平成18年8月9日～平成19年3月19日	3台	
	PKG-CG4ZA		CG4ZA-20079～CG4ZA-20507 平成18年12月8日～平成19年5月7日	7台	
	ADG-CG4ZE		CG4ZE-00120 平成18年3月18日	1台	
			(計111型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年1月5日～平成19年7月25日


【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



側面取付け



後面取付け



不具合発生箇所

増設した方向指示器または補助方向指示器の選定が不適切なものがある。そのため、自動車の前面又は後面に備える方向指示器が正常に作動しなくなった場合に、運転者席の作動状態表示装置の点滅回数に変化しないものがある

改善の内容

対策品の電球等に交換または制御用リレーを追加取付けをする、若しくは、制御用リレーを追加取付けする。

 は、交換・追加部品を示す。

識別

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にリコールステッカーを貼付する。